

Demaroare și alternatoare

Prezentare: 21 coduri noi

Ne bucurăm să anunțăm introducerea a 21 de noi coduri rotative, care vor fi adăugate gamei noastre în martie 2017.

- > **21** de noi coduri, ce includ **6** alternatoare și **15** demaroare.
- > Completăm golurile în ceea ce privește raza de acoperire a alternatoarelor TOYOTA, cu focus pe aplicațiile Diesel.
- > Extindem raza de acoperire a demoarelor JLR, prin adăugarea de noi aplicații.
- > Precipităm startul în cazul demoarelor pentru aplicații HONDA și BMW.
- > Noile coduri acoperă un număr total de **444** aplicații (**46** în ceea ce privește alternatoarele și **398** în ceea ce privește demoarele listate la categoriile "Marcă și Model") și **108** de coduri OE.
- > Această extindere aduce numărul total de coduri la **360** (**244** alternatoare și **116** demoare), în timp ce raza de acoperire a gamei crește la **4763** aplicații (**2803** la alternatoare și **1960** la demoare).
- > Coduri noi, la calitate OE premium.



Cele 21 de noi coduri adăugate gamei sunt listate mai jos:

Coduri Alternatoare	Marcă	Model	Referințe OE
DAN1052	TOYOTA	RAV 4 III (05-12)	27060-28330
DAN1345	TOYOTA	RAV 4 II (00-05) ; AVENSIS VERSO (01-09)	27060-27040
DAN1347	TOYOTA	HILUX (05-15) HIACE (01-11) LAND CRUISER / PRADO / COLORADO (J90) (00-02) LAND CRUISER / PRADO (J120) (02-10)	27060-0L020/1/2 ; 27060-0L030 ; 27060-0L040 27060-0L050 ; 27060-0L060 ; 27060-0L080/1 27060-0L090 ; 27060-0L100 ; 27060-30010 27060-30040 ; 27060-30050 27060-30120/1/2/3 ; 27060-30150/1/2/3/4
DAN1349	TOYOTA	HIACE (01-04) ; HILUX (01-05)	27060-30020 ; 27060-30030
DAN1351	TOYOTA	AURIS (06-12) ; COROLLA (07-13)	27060-0R011 ; 27060-0R050 ; 27060-26051
DAN1355	LEXUS	RX (00-03)	27060-20180 ; 27060-20190



Coduri Startere	Marcă	Model	Referințe OE
DSN1375	BMW	1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; X1 ; X3 ; X5 ; X6 ; Z4 (04-)	2344243 ; 2354701 ; 7521116 ; 7521122 7521123 ; 7526236 ; 7579155 ; 7579156 7594292 ; 7616500 ; 7616502
DSN1376 *	BMW	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; X3 ; X4 ; X5 ; X6 (10-)	7631558 ; 7631559
DSN1377	BMW	5 ; 6 ; 7 ; X5 ; X6 (08-12)	7556131 ; 7577257
DSN1378 *	BMW	5 ; 6 ; 7 ; X5 ; X6 (12-)	7612815 ; 7618620
DSN1385	HONDA	JAZZ III (08-) ; CIVIC (08-)	31200-RB1-003 ; 31200-RB1-013 ; DSKEW
DSN1387	HONDA	ACCORD (08-) ; CR-V (10-)	31200-RL0-G01 ; DU4V6
DSN1389	HONDA	CIVIC (00-05) ; CR-V (01-06) ; FR-V (04-06)	31200-PNE-G01 ; DSDH6
DSN1390	HONDA	ACCORD (08-12); CR-V (07-11)	31200-RZP-E01 ; 31200-RZP-G01 DS4R7 ; DSKEQ
DSN1391	HONDA	ACCORD (08-12); CR-V (07-11) ; CIVIC (06-11)	31200-RNA-003 ; 31200-RNA-A01 31200-RNA-A11 ; 31200-RNA-J01 DS4R5 ; DS4RC ; DS4RD ; DSKEG ; DSKET ; DSKEV
DSN1398	HONDA	JAZZ II (06-08) ; CIVIC (06-08)	31200-PWA-G52 ; 31200-RSH-E01 DV4DA ; DV4DJ
DSN1406	HONDA	ACCORD (03-08)	31200-RAD-003 ; 31200-RBA-003 DSDHG ; DSKE7
DSN1408	HONDA	CIVIC (01-05) Type R	31200-PRB-A01 ; 31200-PRB-A11 DSDH9 ; DSDHL
DSN1384	LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (11-) ; DISCOVERY SPORT (14-) FREELANDER II (11-14)	BJ32-11001-AC/-AD/-AE/-AF LR028120 ; LR044091 ; LR065818 ; LR084458
DSN1410 *	JAGUAR	XJ (10-) ; F-TYPE (12-) XE (15-) ; XF (15-) ; F-PACE (15-)	FW93-11001-AB/-AC ; GX73-11001-EB/-EC C2D36864 ; T2H3246
DSN1411 *	JAGUAR LAND ROVER	XE (15-) ; XF (15-) RANGE ROVER EVOQUE (11-) ; DISCOVERY SPORT (14-)	FK72-11001-AB/-AC ; GX73-11001-DB/-DC LR080315 ; LR070690 ; LR086809 ; LR059796 T2H3243 ; T2H19157 ; T2H2799

*Aplicații sistem Stop-Start

DENSO EUROPE B.V.

Hogeweyselaan 165 | 1382 JL Weesp | Olanda
Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122